



Détail de la mise en oeuvre : meulière à joints rocaillés (sur le mur ouest).

IVR11_20097701400NUC4A

Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline

Date de prise de vue : 2009

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de
Seine-et-Marne

communication libre, reproduction soumise à autorisation