



Fig. 14. — Fléau en cours de construction.



Fig. 15. — Voussoir de fléau en cours de pose.
Le voussoir est encore suspendu à la bique.
On distingue les clés de cisaillement et les logements des cônes.



(Photos Baranger, Paris.)

Fig. 16. — Vue d'ensemble du tablier en cours de construction.

Choisy-le-Roi. Pont de Choisy (n°2). Trois vues du tablier en construction. Photographie.
Tiré de : Travaux, janvier 1966, n° 372.

IVR11_20099400242NUC4A

Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline

Auteur du document reproduit : Baranger

Date de prise de vue : 2009

(c) Stéphane Asseline, Région Ile-de-France

communication libre, reproduction soumise à autorisation