



Atelier de réparation : détail de la structure métallique. Photographie avant destruction, 1989. (Ministère de la culture, Inventaire général. 89SG709X)

IVR11_20037700025NUCB

Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault

Auteur du document reproduit : Philippe Fortin

Date de prise de vue : 2003

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ministère de la culture

communication libre, reproduction soumise à autorisation