



Détail de l'angle sud-est. Le traitement des angles est soigné : ici s'interrompt la dalle de béton qui constitue le sol du niveau principal de la maison (et le plafond de l'étage de soubassement), visible sur toute la longueur de la façade. L'angle est ainsi souligné et contribue à asseoir visuellement l'édifice.

IVR11_20249200003NUC4A

Date de prise de vue : 2024

(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

communication libre, reproduction soumise à autorisation