

Façade avec une partie de la rampe d'accès. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont été remplacées par de petites ouvertures avec un quadrillage de sécurité en béton.

IVR11_20119100190NUC4A

Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

communication libre, reproduction soumise à autorisation

17 avril 2024 Page 1