



L'ossature du bâtiment est composée de poteaux en béton armé coulés en place, comme visibles à droite de l'escalier.

IVR11_20209500200NUC4A

Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault

Date de prise de vue : 2020

(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France

communication libre, reproduction soumise à autorisation