



Détail du traitement d'angle : la croupe ronde brisée et la cheminée avec initiales FD en fers d'ancrage (angle sud-est de la villa).

IVR11_20097701380NUC4A

Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline

Date de prise de vue : 2009

(c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France ; (c) Département de Seine-et-Marne
communication libre, reproduction soumise à autorisation