



Vue de la façade côté rue avec deux types de fenêtres ayant toutes des garde-corps métalliques. La réhabilitation des façades a été réalisée en 2004, financée en Palulos.

IVR11_20119100179NUC4A

Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation