



Une entrée d'immeuble. L'entrée étroite et désaxée est délimité sur un côté par un muret en granito. Les façades ont été réhabilitées fin 2010 par la pose de plaques isolantes à l'extérieur.

IVR11_20119100175NUC4A

Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline

Date de prise de vue : 2011

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation