



L'angle sud-ouest. Comme aujourd'hui, l'entrée principale se trouvait de ce côté. Une marquise a été ajoutée dans les années 2000 à l'emplacement de la structure en fer et verre dont on lit encore très bien l'emprise.

IVR11_20239500614NUC4A

Date de prise de vue : 2023

(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France

communication libre, reproduction soumise à autorisation