Intérieur du bâtiment de ""stockage du matériel"". Les murs à pans de bois hourdés de brique ont été coiffés tardivements d'une charpente métallique.

IVR11_20059300090XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation