



Flanc ouest du bâtiment salle de contrôle : services supports rattachés à l'exploitation. Les "virgules" en béton armé, datant de 1979, sont progressivement supprimées depuis les années 2000 en raison de leur instabilité potentielle en cas d'explosion.

IVR11_20247700005NUC4A

Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline, Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline

Date de prise de vue : 2023

(c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France

communication libre, reproduction soumise à autorisation