Île-de-France, Val-de-Marne
Orly
10 rue Louis Bonin

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00089814
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : immeuble

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1981, N, 6

Historique

Immeuble dont le tracé apparaît déjà sur le cadastre de 1810 mais qui a pu être reconstruit un peu plus tard dans le 19e siècle

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Liens web

- Dossier PDF : http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA00089814/index.htm

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel