Île-de-France, Seine-et-Marne
Meaux
Faubourg de Chaage
25 bis Boulevard Jean-Rose

immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA77000763
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : immeuble

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, BW, 286

Historique

En 1850 se trouvait sur cette parcelle une maison dont le bâti était sensiblement différent du bâti actuel, et un jardin. La parcelle appartenait à Louis Mathieu Leclerc (A 579 et A 580). D'après son style, l'immeuble a été daté du 3e quart du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Le décor sculpté de cet immeuble en fait l'un des plus richement orné du quartier. Son mascaron au linteau de la porte, les décors sculptés en volutes au dessus des fenêtres ainsi que les modénatures et corniches moulurées, le raffinement des ferronneries des garde-corps témoignent d'une recherche décorative.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à porte cochère

Décor

Techniques : sculpture, ferronnerie
Représentations : mascaron

Statut, intérêt et protection

Cette maison a été sélectionnée sur des critères architecturaux et sur son décor raffiné.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble de la façade.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20097701375NUC4A



Le décor sculpté : détail du linteau au-dessus de la porte piétonne.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20097701376NUC4A

Le décor sculpté : tête de faune au-dessus de la porte piétonne.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20097701377NUC4A



Le décor sculpté : détail de la clé de l'arc en anse-de-panier qui couvre le passage cocher.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20097701378NUC4A

Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Marie-laure Estignard
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de Seine-et-Marne

Vue d'ensemble de la façade.

IVR11_20097701375NUC4A
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de Seine-et-Marne communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le décor sculpté : détail du linteau au-dessus de la porte piétonne.

IVR11_20097701376NUC4A
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de Seine-et-Marne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le décor sculpté : tête de faune au-dessus de la porte piétonne.

IVR11_20097701377NUC4A
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de Seine-et-Marne
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le décor sculpté : détail de la clé de l'arc en anse-de-panier qui couvre le passage cocher.

IVR11_20097701378NUC4A
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de Seine-et-Marne
communication libre, reproduction soumise à autorisation