

Île-de-France, Hauts-de-Seine
Bois-Colombes
6, 10, 12 rue Cuny

Usine de cosmétiques dite Payot (détruit après inventaire)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00121689
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1994
Cadre de l'étude : repérage du patrimoine industriel , inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine de cosmétiques
Appellation : dite usine Payot
Parties constituantes non étudiées : bureau, laboratoire, verrerie, atelier de fabrication, magasin industriel

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1981 H 9, 10

Historique

Laboratoires de cosmétiques destinés au broyage des poudres installés en 1920 par le docteur N.G. Payot dans une maison bourgeoise préexistante au 6 rue Cuny. En 1951, agrandissement vers le numéro 10. Construction d'ateliers et en sous-sol d'une verrerie pour les flacons. Construction d'une cour vitrée par Aujame, architecte de l'entreprise. En 1957, construction de deux magasins de stockage au 12 rue Cuny. L'usine est fermée depuis août 1993, bâtiments entièrement murés. Voir le dossier d'origine numérisé ([lien en pied de page](#)).
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
Dates : 1951 (daté par source), 1957 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Aujame (architecte de l'entreprise, attribution par source)

Description

Maison préexistante en moellons enduits avec chaîne, servant de bureaux ; toiture à pans coupés ; ateliers et laboratoires de 1951 à piliers et planchers de béton à remplissage de brique ; certains sont couverts en terrasse, d'autres en tuiles mécaniques ; magasins de stockage en béton enduit

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; béton ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, béton en couverture, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à deux pans ; toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant
Énergies : énergie électrique ; achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état, établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique, propriété privée

Liens web

- Dossier d'origine numérisé : <http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA00121689/index.htm>
- Publication du service régional de l'Inventaire d'Île-de-France : Hélène Jantzen (textes), Jean-Bernard Vialles (phot.) et al., « Cent ans de patrimoine industriel dans les Hauts-de-Seine (1860-1960) », coll. Images du Patrimoine N° 163, Paris, APPIF, 1997, 104 p. : <https://www.calameo.com/read/0022023628f7b7b2f61f2>

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Hauts-de-Seine - Patrimoine industriel - Dossier de présentation générale (IA92002323)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Hélène Jantzen

Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel