Île-de-France, Val-d'Oise
Enghien-les-Bains
localisation inconnue

maison dite chalet, localisation inconnue

Références du dossier

Numéro de dossier : IA95000231
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Appellation : chalet

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique

Maison construite par l'architecte Emilie Thion, publiée sous le nom de chalet dans l'Architecture usuelle. L'implantation de l'édifice, contre un mur de clôture, et la présence dans la distribution d'écuries, d'une remise, d'un poulailler et d'une cour laissent à penser que ce chalet faisait office de commun pour une maison plus importante.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Thion (architecte, attribution par source)

Description

L'ensemble est composé d'un corps de bâtiment central formant un léger ressaut, destiné à l'habitation. A droite, une aile en rez de chaussée couverte en terrasse abrite des écuries et une remise, alors qu'à gauche, couvert par le prolongement du toit, se trouve le poulailler. La façade a fait l'objet d'un grand soin architectural autant dans la diversité de la forme des baies, cintrées, rectangulaires ou à meneaux que dans la mise en #uvre des matériaux pour un effet décoratif. On note le gout du détail de l'architecte notamment dans le traitement de la souche de cheminée et du mur placé derrière l'édifice qui forme une sorte de pignon se terminant par un fronton cintré sur lequel se détache l'épi de faîtage du toit. Chaque baie est accompagnée d'une jardinière. Dans l'axe de l'édifice est disposé un bassin maçonné encadré par deux pelouses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit ; faux pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; demi-croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit

Illustrations



Plans du rez-de-chaussée et du premier étage et élévation de la maison. (AD Val d'Oise, 20Fi 59/11, en feuillet détaché) Phot. Jean-Bernard Vialles, Autr. Emile (architecte) Thion IVR11_20099500333NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les maisons et immeubles d'Enghien-les-Bains (IA95000179) Île-de-France, Val-d'Oise, Enghien-les-Bains
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Sophie Cueille
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel



Plans du rez-de-chaussée et du premier étage et élévation de la maison. (AD Val d'Oise, 20Fi 59/11, en feuillet détaché)

IVR11_20099500333NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Auteur du document reproduit : Emile (architecte) Thion
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général du Val d'Oise
communication libre, reproduction soumise à autorisation