Île-de-France, Seine-Saint-Denis
Les Lilas
7 rue Esther-Cuvier, 20 rue Jean-Moulin

Usine de traitement de surface des métaux (polissage et chromage) P. Benoit, puis logement (détruit après inventaire)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA93000610
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005, 2022
Cadre de l'étude : patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine de traitement de surface des métaux
Précision sur la dénomination : usine de polissage et de chromage
Appellation : P. Benoit
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : bureau, logement, atelier de fabrication

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1998, F, 116

Historique

En 1939, P. Benoit fait contruire à cette adresse une usine de polissage, de nickelage et de chromage. Le bâtiment témoigne, malgré sa transformation en logements suite à la fermeture de l'établissement en 1983, de l'importante activité de traitement de surface des métaux exercée, durant le 20e siècle, sur le territoire de la commune.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1939 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

L'établissement présentait sur la rue de l'Avenir (actuelle rue Henri Barbusse) un bâtiment à usage de bureau en rez-de-chaussée, surmonté d'un étage de logements. A l'arrière de la parcelle traversante, rue Esther Cuvier, subsiste le bâtiment central de l'usine. Il répond encore à la description générale qu'en fournit, dès 1939, l'inspecteur des établissements classés : ""les ateliers sont installés dans un immeuble construit en ciment armé et en briques, composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage surmonté d'une terrasse"". Les anciens ateliers de polissage (au rez-de-chaussée) et d'électrolyse (à l'étage) , sont pourvus à l'est de larges baies rectangulaires. L'étage de comble, couvert d'un toit à longs pans, a été ajouté lors de la transformation du bâtiment en logements.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique ; pan de béton armé
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, restauré

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Article en ligne : Nicolas Pierrot, “Architectures de la petite industrie urbaine : l’exemple des Lilas (Seine-Saint-Denis)”, In Situ, 8 | 2007. : https://doi.org/10.4000/insitu.3254

Annexe 1

Dépouillement d’archives : dossier IA93000610

IA93000610 – Usine de traitement de surface des métaux (polissage et chromage) P. Benoit, puis logement (détruit après inventaire)

Dépouillements d’archives

I – Sources manuscrites

1) AD 93 - Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Etablissements classés dangereux, incommodes ou insalubres
1322 W 242 : voir les illustrations.
- Plan [photographié]. H.g. : « Etablissements P. Benoit / 20 rue Henri Barbusse / Les Lilas 93 / Ech. 0.005 P.M. / Juin **1969**. / Pland du rez-de-chaussée ». 29,5 x 42 cm.

- Plan [photographié]. Idem / « Plan du 1er étage / Plan du 2e étage ». 29,5 x 42 cm.

2) Ville des Lilas, Direction du développement durable (en 2004-2005)
Permis de construire : Ø

II – Sources imprimées

DIDOT (édit.), Annuaires du commerce « Bottins » (dépouillements tous les cinq ans) et autres annuaires commerciaux

Ø

Matthieu Chambrion et Nicolas Pierrot, 2004.

Illustrations



Plan du rez-de-chaussée, indiquant la fonction des ateliers, 1969 (AD93 1322 W 242). IVR11_20059300411XA



Plans du 1er et du 2e étages, indiquant la fonction des ateliers, 1969 (AD93 1322 W 242). IVR11_20059300413XA

La façade des ateliers de polissage (au rez-de-chaussée) et d'électrolyse (à l'étage), rue Esther-Cuvier.

IVR11_20059300175XA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les Lilas - Patrimoine industriel - Présentation générale de l'étude : dossier collectif "usines" (IA93000591) Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Les Lilas
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Pierrot, Matthieu Chambrion
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis



Plan du rez-de-chaussée, indiquant la fonction des ateliers, 1969 (AD93 1322 W 242).

Référence du document reproduit :

- **Etablissements classés, Les Lilas, séries préfectorales**
  Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, commune des Lilas, XIXe-XXe siècles.
  Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny : voir dépouillements en annexe.

IVR11_20059300411XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Plans du 1er et du 2e étages, indiquant la fonction des ateliers, 1969 (AD93 1322 W 242).

Référence du document reproduit :

- **Etablissements classés, Les Lilas, séries préfectorales**
  Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, commune des Lilas, XIXe-XXe siècles.
  Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny : voir dépouillements en annexe.

IVR11_20059300413XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La façade des ateliers de polissage (au rez-de-chaussée) et d'électrolyse (à l'étage), rue Esther-Cuvier.

IVR11_20059300175XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France ; (c) Département de la Seine-Saint-Denis
communication libre, reproduction soumise à autorisation