

Département : 78 Référence : IA78001155
Aire d'étude : Andrésy
Commune : Andrésy
Adresse : Général-Leclerc (rue du) 116

Titre courant : **maison de vigneron**
Dénomination : maison

Cartographie : Lambert1 0579017 ; 1141266
Cadastre : 1983 AM 173
Statut juridique : propriété privée
Dossier inventaire topographique établi en 2006 par Bussière Roselyne
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

HISTORIQUE

Datation : 19e siècle

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin

MATERIAUX

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit
Couverture : tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré
Couvrement : roche en couvrement
Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Maison placée perpendiculairement à la rue et adossée au rocher dans lequel se trouve creusés plusieurs celliers dont l'un devait contenir un pressoir.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Vues actuelles

fig.01	La façade sur rue.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780895XA
fig.02	L'escalier conduisant au jardin en terrasse.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780268XA
fig.03	L'ancienne annexe agricole.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780267XA
fig.04	La cour de la maison avec son puits.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780270XA
fig.05	La cour de la maison vue depuis la terrasse supérieure.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780272XA
fig.06	L'avant dernière terrasse.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780276XA
fig.07	La lucarne atteste que la maison ne devait pas être mitoyenne.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780274XA
fig.08	Première cave troglodytique à laquelle on accède depuis la maison et depuis l'extérieur.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780278XA
fig.09	Cave troglodytique dans le prolongement de la maison.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780284XA
fig.10	Cave troglodytique se trouvant entre la maison et son annexe.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780280XA
fig.11	Vestige de pressoir dans la cave troglodytique.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780282XA
fig.12	Alcove troglodytique à droite du passage vers la cave la plus profonde.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780286XA
fig.13	Cave troglodytique la plus profonde.	Phot. Inv. L. Kruszyk 06780288XA

78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116.

Maison de vigneron

Cad. Extrait du plan cadastral de 1983, section AM,
parcelle 173

(c) Région Ile-de-France -
Inventaire du patrimoine
culturel /
Bussière, Roselyne



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig01	la façade sur rue	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780895XA 06780896XA
-------	-------------------	--



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig02	l'escalier conduisant au jardin en terrasse	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780268XA 06780269XA
-------	---	--



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig03	l'ancienne annexe agricole	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780267XA
-------	----------------------------	--



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig04	la cour de la maison avec son puits	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780270XA 06780271XA
-------	-------------------------------------	--



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig05	la cour de la maison vue depuis la terrasse supérieure	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780272XA 06780273XA
-------	--	---



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig06	l'avant dernière terrasse	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780276XA 06780277XA
-------	---------------------------	--



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig07	la lucarne atteste que la maison ne devait pas être mitoyenne	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780274XA 06780275XA
-------	---	---



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig08	première cave troglodytique à laquelle on accède depuis la maison et depuis l'extérieur	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780278XA 06780279XA
-------	---	---



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig09	cave troglodytique dans le prolongement de la maison	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780284XA 06780285XA
-------	--	---



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig10	cave troglodytique se trouvant entre la maison et son annexe	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780280XA 06780281XA
-------	--	---



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron


fig11	vestige de pressoir dans la cave troglodytique	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780282XA 06780283XA
-------	--	--



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig12	alcove troglodytique à droite du passage vers la cave la plus profonde	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780286XA 06780287XA
-------	--	---



78 - Andrésy, Général-Leclerc (rue du) 116

maison de vigneron

fig13	cave troglodytique la plus profonde	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 06780288XA 06780289XA
-------	-------------------------------------	--

