Département : 78 Référence : IA78002064

Aire d'étude : Andrésy

Commune : Maurecourt

Adresse : Carnot (rue) 20

Edifice contenant : ferme, actuellement maison

Titre courant : maison de vigneron

Dénomination : maison

Cartographie: Lambert1 0580055; 1143684

Cadastre: 1983 Al 16, 17, 282-293, 355

Statut juridique : propriété privée

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

HISTORIQUE

Datation : 18e siècle ; 2e moitié 19e siècle ; 2e quart 20e siècle

Commentaire : des bâtiments sont attestés sur le plan de 1701, sans qu'on puisse en préciser la nature. Le plan de 1731 est plus explicite : on voit que le bâtiment c existait déjà de même qu'une partie du bâtiment d. En revanche les bâtiments b et a sont postérieurs à 1820. Le bâtiment a a été construit en plusieurs étapes : la partie sur cour semble dater (pas de visite intérieure) de la seconde moitié du 19e siècle tandis qu'à l'arrière elle a été agrandie dans les années 1920. L'exploitation était encore en activité il y a peu de temps et elle a conservé d'importants vestiges de pressoir.

DESCRIPTION

SITUATION: en ville

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES: verger

MATERIAUX

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit ; meulière

Couverture : ardoise ; tuile plate

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; étage de comble Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Les bâtiments se répartissent autour de deux cours la plus ancienne étant actuellement la cour secondaire. C'est en partie sur elle que donne le bâtiment c qui existait déjà en 1731 et abritait probablement l'habitation. On y trouve encore dans la première pièce (transformée en atelier) un four à pain et une grande cheminée. Un escalier en bois conduit à l'étage qui servait récemment de pièces de stockage mais qui a pu servir de chambres. La partie arrière, en saillie sur le jardin, a conservé de belles chaînes d'angle qui attestent son ancienneté. Son toit se termine en croupe. C'est dans ce bâtiment, dans un cellier plafonné à demi enterré que se trouvent les pressoirs. Les autres bâtiments agricoles sont des remises et des granges. L'habitation a été construite en moellons enduits dans la cour principale dans la seconde moitié du 19e siècle puis agrandie à l'arrière en meulière dans les années 1920. C'est probablement à ce moment là qu'a été construit le portail d'entrée. Dans le verger se trouvent encore des ceps de vigne ainsi que des murs à chasselas.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Vues actuelles

fig.01	Vue d'ensemble du portail et d'un bâtiment agricole.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780392XA
fig.02	Vue d'ensemble de la cour antérieure avec la maison d'habitation et un bâtiment agricole.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780394XA
fig.03	Vue d'ensemble de la façade antérieure de la maison d'habitation.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780396XA
fig.04	Vue d'ensemble de la cour et des bâtiments agricoles.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780398XA
fig.05	Les bâtiments agricoles à droite de la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780400XA
fig.06	Vue d'ensemble de la cour depuis la porte charretière.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780449XA
fig.07	Détail du chaînage d'angle de l'ancienne maison d'habitation.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780404XA
fig.08	La façade sur jardin de l'ancienne maison d'habitation.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780402XA
fig.09	Vue d'une partie des bâtiments côté jardin. Le bâtiment à gauche est probablement l'ancienne maison d'habitation.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780403XA
fig.10	Façade sur jardin de la maison d'habitation.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780401XA
fig.11	Ancienne cuisine avec son four à pain.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780405XA
fig.12	Ancien pressoir se trouvant encontrebas du passage charretier.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780407XA
fig.13	Ancien pressoir se trouvant encontrebas du passage charretier : détail.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780409XA
fig.14	Le jardin a conservé quelques pieds de vigne.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780410XA
fig.15	Les murs de clôture du jardin sont utilisés comme murs à chasselas.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780412XA
fig.16	Les murs de clôture du jardin utilisés comme murs à chasselas : détail.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780414XA
fig.17	Anciens murs à chasselas se trouvant dans le jardin.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780416XA
fig.18	Le jardin et ses murs à chasselas.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780417XA
fig.19	Mur à chasselas en ruine dans le jardin.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780418XA
fig.20	Mur à chasselas dans le jardin.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780419XA

Maison de vigneron

Cad. Extrait du plan cadastral de 1983, section Al, parcelles 16, 17, 282-293, 355

(c) Région Ile-de-France -Inventaire du patrimoine culturel / Bussière, Roselyne



fig01	vue d'ensemble du portail et d'un bâtiment	(c) Région Ile-de-France -
	agricole	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780392XA
		07780393XA



fig02	vue d'ensemble de la cour antérieure avec la	(c) Région Ile-de-France -
	maison d'habitation et un bâtiment agricole	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780394XA
		07780395XA



maison de vigneron

fig03	vue d'ensemble de la façade antérieure de la maison d'habitation	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780396XA
		07780397XA



fig04	vue d'ensemble de la cour et des bâtiments agricoles	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780398XA
		07780399XA



maison de vigneron

fig05	Les bâtiments agricoles à droite de la cour	(c) Région Ile-de-France -
		Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780400XA
		07780401XA



maison de vigneron

fig06	vue d'ensemble de la cour depuis la porte charretière	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780449XA
		07780450XA



fig07	détail du chaînage d'angle de l'ancienne maison d'habitation	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780404XA
		0776040488



fig08	la façade sur jardin de l'ancienne maison d'habitation	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent
		07780402XA



fig09	vue d'une partie des bâtiments côté jardin. Le bâtiment à gauche est probablement l'ancienne maison d'habitation	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780403XA
-------	--	--



maison de vigneron

fig10	façade sur jardin de la maison d'habitation	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780401XA



fig11	ancienne cuisine avec son four à pain	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780405XA
		07780406XA



fig12	ancien pressoir se trouvant encontrebas du passage charretier	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780407XA 07780408XA





fig13	ancien pressoir se trouvant encontrebas du passage charretier : détail	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780409XA



•	fig14	le jardin a conservé quelques pieds de vigne	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
			culturel /
			Kruszyk, Laurent
			07780410XA
			07780411XA



Ī	fig15	les murs de clôture du jardin sont utilisés comme	(c) Région Ile-de-France -
		murs à chasselas	Inventaire général du patrimoine
			culturel /
			Kruszyk, Laurent
			07780412XA
			07780413XA



fig16	les murs de clôture du jardin utilisés comme murs à chasselas : détail	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780414XA
		07780415XA



maison de vigneron

fig17	anciens murs à chasselas se trouvant dans le jardin	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780416XA
		01.001.0701



Inver cultu Krus.	égion lle-de-France - ntaire général du patrimoine rel / zyk, Laurent :0417XA
	•



fig19 mur à chasselas en ruine dans le jardin	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780418XA
	culturel / Kruszyk, Laurent



fig20	mur à chasselas dans le jardin	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780419XA 07780420XA

