

Île-de-France, Val-de-Marne  
Orly  
10 rue Louis Bonin

## Immeuble

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00089814  
Date de l'enquête initiale : 1991  
Date(s) de rédaction : 1991  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : immeuble

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1981, N, 6

### Historique

Immeuble dont le tracé apparaît déjà sur le cadastre de 1810 mais qui a pu être reconstruit un peu plus tard dans le 19e siècle  
Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (?)  
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

### Description

#### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon sans chaîne en pierre de taille  
Matériau(x) de couverture : tuile plate  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés, étage de comble  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à deux pans ; pignon couvert

#### Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

### Liens web

• Dossier PDF : <http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA00089814/index.htm>

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle  
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel