

Île-de-France, Val-d'Oise  
Roissy-en-France  
10 rue Moulin Jean

## ferme Turgot

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA95000143  
Date de l'enquête initiale : 1993  
Date(s) de rédaction : 1993  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Appellation : Ferme Turgot  
Parties constituantes non étudiées : distillerie

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1819, D, 639 ; 1987, AN, 29

### Historique

La ferme figure sur un plan de 1768 et sur le cadastre de 1819 sans modifications notoires ; distillerie construite en 1862 ; l'ensemble doit être détruit en 1994 et remplacé par une zone pavillonnaire.

Période(s) principale(s) : 4e quart 18e siècle, 19e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 18e siècle  
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

### Description

Brique aux entourages d'ouvertures pour la distillerie.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit ; moellon  
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert  
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, cage ouverte, en charpente ; ; ;

### Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit après inventaire

### Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : à signaler  
Éléments remarquables : escalier  
Statut de la propriété : propriété privée

## Liens web

- </dossinventaire/htm/IA95000143/index.htm> : </dossinventaire/htm/IA95000143/index.htm>

Auteur(s) du dossier : Marie-Madeleine Canet, Agnès Somers

Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel