Île-de-France, Seine-Saint-Denis
Les Lilas
38 rue de Romainville

Usine de petite métallurgie Navillot, puis Ranousse, puis Pouget (détruit après inventaire)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA93000601
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005, 2022
Cadre de l'étude : patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine de petite métallurgie
Appellation : Usine de petite métallurgie Navillot, puis Ranousse, puis Pouget
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1998, I, 223

Historique

Trois entreprises se sont succédées à cette adresse : la tôlerie Navillot implantée avant 1920, puis les ateliers d'apprêt sur métaux Ranousse (à partir de 1948) , puis Pouget (1959 à 1976). En 1976, René Pouget fabriquait des fils et charnières pour bijouterie fantaisie. L'atelier est aujourd'hui désaffecté.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Cet atelier en rez-de-chaussée, ne couvrant que 105 m², est en maçonnerie de brique (enduit) , couvert d'une charpente en bois et d'un toit à longs pans en tuile mécanique. La façade est percée de deux larges baies rectangulaires. Exemple de petit atelier métallurgique implanté sur l'une des voies principales conduisant à la rue de Paris, il s'inscrit entre un pavillon d'habitation (détruit) et le passage Félix Houdart.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Etablissements classés, Les Lilas, séries préfectorales**
  Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, commune des Lilas, XIXe-XXe siècles.
  Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny : voir dépouillements en annexe.

Bibliographie

- **DIDOT (édit.), Annuaires du commerce « Bottins » (enquête patrimoine industriel des Lilas)**
  DIDOT (édit.), Annuaires du commerce *Bottins*, 1867 à 1974.
  Dépouillements tous les 5 ans.

Liens web

• Article en ligne : Nicolas Pierrot, “Architectures de la petite industrie urbaine : l’exemple des Lilas (Seine-Saint-Denis)”, In Situ, 8 | 2007. : https://doi.org/10.4000/insitu.3254

Annexe 1

Dépouillement d’archives : dossier IA93000601

IA93000601 - Usine de de petite métallurgie Navillot, puis Ranousse, puis Pouget

Dépouillements d’archives

I – Sources manuscrites

1) AD 93 - Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Etablissements classés dangereux, incommodes ou insalubres
1322 W 160 : voir les illustrations.
- **Plan**. H.g. : « Ville des Lilas, rue de Romanville N° 38 (…) Propriété appartenant à Mr. Pouget René » ; b.d. : « Echelle de 0.001 par mètre ». / Tampon : « Ordre des géomètre-expert / R. Deflers / 5…) 1959 ». 27 x 34,5 cm.

2) Ville des Lilas, Direction du Développement durable (en 2004-2005)

Permis de construire : Ø

II – Sources imprimées

DIDOT (édit.), Annuaires du commerce « Bottins » (dépouillement tous les 5 ans) et autres annuaires commerciaux :

Adresse en 2005 : 38, rue de Romainville
(Rappel réf. cadastrale : I 223)

c. 1885
Activité 1 : Etain en feuilles
Raison sociale 1 : De Lassaulx H.
Attesté dans : Bottin du commerce, 1885.

c. 1920

Activité 2 : Tôlier
Raisons sociale 2 : Navillot
Attesté dans : Bottin du commerce 1920.

c. 1950 – 1978
Activité 3 : Apprêteur de métaux précieux
Raisons sociale 3 : Ranousse, puis Pouget R. (1960)
Attesté dans : Bottin du commerce 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 ; AD 93, Etablissements classés, 1978.

Nicolas Pierrot et Matthieu Chambrion, 2004-2005.

Illustrations



Plan-masse indiquant l'emplacement des équipements de l'atelier Pouget, 1959 (AD93, 1322 W 160). IVR11_20059300393XA

Vue de l'atelier depuis la rue de Romainville. IVR11_20059300173XA

Vue des pignons des deux halles accolées, depuis le passage Félix-Houdart. IVR11_20059300037XA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les Lilas - Patrimoine industriel - Présentation générale de l'étude : dossier collectif "usines" (IA93000591) Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Les Lilas
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Pierrot, Matthieu Chambrion
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis



Plan-masse indiquant l'emplacement des équipements de l'atelier Pouget, 1959 (AD93, 1322 W 160).

Référence du document reproduit :

- **Etablissements classés, Les Lilas, séries préfectorales**
  Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, commune des Lilas, XIXe-XXe siècles.
  Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny : voir dépouillements en annexe.

IVR11_20059300393XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue de l'atelier depuis la rue de Romainville.

IVR11_20059300173XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France ; (c) Département de la Seine-Saint-Denis
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue des pignons des deux halles accolées, depuis le passage Félix-Houdart.

IVR11_20059300037XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France ; (c) Département de la Seine-Saint-Denis
communication libre, reproduction soumise à autorisation