

Île-de-France, Val-de-Marne
Orly
5 rue Louis Bonin

Maison

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00089805
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : dépendance

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1981, V, 18

Historique

Maison datant du 3e quart du 19e siècle avec une dépendance agricole. Sur le cadastre de 1810, un édifice figure à la place du bâtiment principal

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Bâtiment principal à 2 étages carrés, couvert d'un toit à longs pans à croupes en tuiles plates

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à longs pans ; croupe ; pignon couvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente, suspendu

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Liens web

- Dossier PDF : <http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA00089805/index.htm>

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel