Île-de-France, Paris
Paris 14e arrondissement
20 rue Ernest-Cresson

Immeuble, 20 rue Ernest-Cresson

Références du dossier

Numéro de dossier : IA75000269
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : atelier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, CL, 10

Historique

En 1913, 1 permis de construire a été déposé par Charles Couyba, sénateur de la Haute-Saône. M.Couyba est également propriétaire d'une partie de l'immeuble mitoyen, situé au 20 rue Ernest-Cresson, avec M.Guédy, architecte. Les deux propriétaires s'engagent à maintenir à l'état de cour commune le terrain dépendant des immeubles. On peut raisonnablement attribuer la construction des deux immeubles à M.Jules-Joseph Guédy. Une plaque disposée sur la façade du n°20 rappelle que M.Couyba a vécu dans cet immeuble.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle ()
Dates : 1913 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : G. Iselin (sculpteur, signature)

Description

Cet immeuble de 5 étages carrés et 2 étages de combles est organisé par un plan en L. Sur la rue, se trouvent des appartements. Sur la cour dans l'aile en retour construite en brique, à chaque étage se trouvent des ateliers. L'immeuble sur rue est construit en pierre de taille, avec des balcons et des garde-corps en ferronnerie. La façade sur rue est ornée d'un motif figuré sculpté représentant une femme jouant de la lyre par G.Iselin. Au 6 étage, se trouve un important atelier d'artiste dont le balcon et la verrière dominent la façade. L'immeuble, dont la cour est petite, est desservie par une porte bâtarde. Cet immeuble partage une cour avec le n°20 rue Ernest-Cresson.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, grand appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise, zinc en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 5 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : femme, lyre, chêne, gland

Références documentaires

Documents d'archive

- **Permis de construire VO 11 1131.**
  Archives de Paris. Permis de construire VO 11 1131.
  Archives de Paris : VO11 1131

Illustrations



Vue de la façade sur rue.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131). IVR11_20157500573NUC4A



Coupe transversale et façade sur cour.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131). IVR11_20157500578NUC4A



Plan des 1er, 2e, 3e, 4e étages.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131). IVR11_20157500577NUC4A



plan du 5e étage.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131). IVR11_20157500574NUC4A



Plan du 6e étage.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131). IVR11_20157500575NUC4A



Plan du 7e étage.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131). IVR11_20157500576NUC4A

Vue du décor sculpté par G.Iselin. Phot. Laurent Kruszyk IVR11_20157500308NUC4A

Vue de la façade.
IVR11_20157500664NUC4A

Vue de l'atelier d'artiste.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20157500665NUC4A

Vue de la porte d'entrée.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20157500666NUC4A

Vue du motif sculpté de la porte du 18 rue Ernest Cresson, immeuble mitoyen du n°20.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20157500672NUC4A

Vue de la plaque en hommage à Charles Couyba.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20157500667NUC4A



Facade du 18 rue Ernest Cresson, propriété de M.Couyba. -Plan. (Archives de Paris, VO11 1131).
IVR11_20157500536NUC4A



6e étage du 18 rue Ernest Cresson, propriété de M.Couyba. -Plan. (Archives de Paris, VO11 1131).
IVR11_20157500537NUC4A



Rez de chaussée du 18 rue Ernest Cresson, propriété de M.Couyba. -Plan. (Archives de Paris, VO11 1131).
IVR11_20157500538NUC4A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Quartier du Petit-Montrouge (IA75000257) Île-de-France, Paris, Paris 14e arrondissement
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Anne-Laure Sol
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel



Vue de la façade sur rue.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131).

IVR11_20157500573NUC4A
Date de prise de vue : 2015
(c) Archives départementales de Paris ; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)



Coupe transversale et façade sur cour.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131).

IVR11_20157500578NUC4A
Date de prise de vue : 2015
(c) Archives départementales de Paris ; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)



Plan des 1er, 2e, 3e, 4e étages.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131).

IVR11_20157500577NUC4A
Date de prise de vue : 2015
(c) Archives départementales de Paris ; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)



plan du 5e étage.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131).

IVR11_20157500574NUC4A
Date de prise de vue : 2015
(c) Archives départementales de Paris ; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)



Plan du 6e étage.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131).

IVR11_20157500575NUC4A
Date de prise de vue : 2015
(c) Archives départementales de Paris ; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)



Plan du 7e étage.-Plan, 1913. (Archives de Paris VO 11 1131).

IVR11_20157500576NUC4A
Date de prise de vue : 2015
(c) Archives départementales de Paris ; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)

Vue du décor sculpté par G.Iselin.

IVR11_20157500308NUC4A
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2015
; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue de la façade.

IVR11_20157500664NUC4A
Date de prise de vue : 2015
(c) Laurent kruszyk, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue de l'atelier d'artiste.

IVR11_20157500665NUC4A
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2015
; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue de la porte d'entrée.

IVR11_20157500666NUC4A
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2015
; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue du motif sculpté de la porte du 18 rue Ernest Cresson, immeuble mitoyen du n°20.

IVR11_20157500672NUC4A
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2015
; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue de la plaque en hommage à Charles Couyba.

IVR11_20157500667NUC4A
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2015
; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Facade du 18 rue Ernest Cresson, propriété de M.Couyba. -Plan. (Archives de Paris, VO11 1131).

IVR11_20157500536NUC4A
Date de prise de vue : 2015
; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)



6e étage du 18 rue Ernest Cresson, propriété de M.Couyba. -Plan. (Archives de Paris, VO11 1131).

IVR11_20157500537NUC4A
Date de prise de vue : 2015
; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)



Rez de chaussée du 18 rue Ernest Cresson, propriété de M.Couyba. -Plan. (Archives de Paris, VO11 1131).

IVR11_20157500538NUC4A
Date de prise de vue : 2015
; (c) Région Île-de-France (reproduction)
communication libre, reproduction soumise à autorisation (reproduction)