

Île-de-France, Val-d'Oise  
Roissy-en-France  
6 rue Moulin Jean

## ferme dite des Tournelles

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA95000176  
Date de l'enquête initiale : 1993  
Date(s) de rédaction : 1993  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : ferme  
Appellation : ferme des Tournelles  
Parties constituantes non étudiées : puits

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1819, D, 612 ; 1987, AN, 27

### Historique

La ferme figure sur un plan de 1768 par Burllet ; au début du 19e siècle, les bâtiments se composent d'un logis, d'une grange (incendiée en 1802), d'une buanderie, d'écuries, d'étables et de bergerie.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle (?), 19e siècle  
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

### Description

#### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre de taille ; moellon  
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

#### Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

### Liens web

- /dossinventaire/htm/IA95000176/index.htm : /dossinventaire/htm/IA95000176/index.htm

Auteur(s) du dossier : Marie-Madeleine Canet, Agnès Somers

Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel