

Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
5 rue de la République

villa 5 rue de la République

Références du dossier

Numéro de dossier : IA95000450
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AH, 46

Historique

Cette villa construite à la fin du 19^e siècle ne semble avoir subi que peu de modifications au cours du 20^e siècle. Deux annexes modernes ont été identifiées. L'une sert aujourd'hui de garage et est située à l'entrée de la parcelle - il donne sur la rue -, l'autre flanque l'arrière de la maison. Elle fait aujourd'hui partie du logement, mais son architecture s'intègre mal dans le bâti ancien.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle
Dates :

Description

Cette villa en briques rouges est située en retrait de la rue et possède un jardin postérieur et une cour antérieure, ceinturés par un mur de clôture moderne. Elle est aujourd'hui construite sur un plan en L, qui n'est pas d'origine. La façade principale, donnant sur la rue de la République, est construite sur quatre niveaux - dont un niveau de combles et un niveau de rez-de-chaussée surélevé en meulière - et possède trois travées régulières. L'ensemble présente une architecture sobre mais très ordonnée. Le niveau de comble ne comprend qu'une seule fenêtre - et un vélux moderne - et est souligné par une corniche moulurée en stuc. Le deuxième niveau est percé de trois fenêtres qui conservent, comme au niveau inférieur, leurs volets d'origine, à battants. Leurs tympans sont faits de briques rouges et de stucs, et la clé d'arc imite le décor du triglyphe. Un encadrement en stucs est feint. La façade est, dont le décor est plus modeste, présente une fausse fenêtre. Le niveau inférieur de la façade principale reprend la scansion du niveau précédent, mais la fenêtre centrale y est remplacée par une porte de facture moderne, précédée d'une marquise ancienne. Le soubassement en meulière du rez-de-chaussée est surmonté d'un bandeau de briques.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; meulière
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble, rez-de-chaussée surélevé
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

Typologies : villa

Décor

Techniques : ferronnerie, décor stucé

Représentations : ornement architectural ;

Précision sur les représentations :

Les décors concernent essentiellement les éléments de modénature, en stuc. Sur la façade est se trouve une fausse fenêtre, élément retrouvé sur d'autres maisons d'Ecouen (façade du 19 rue Colette Rousset, par exemple). Au sommet des chaînages d'angle sont dessinés de faux pilastres et les ornements décoratifs des fenêtres sont feints. Parmi les décors en ferronnerie, il faut distinguer la marquise ancienne et les garde-corps des fenêtres, typiques de la fin du 19e siècle. Enfin, les aisseliers de bois peint présentent un décor de rinceaux intéressant.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Présentation

Cette villa, édifée à la fin du 19e siècle, présente une typologie architecturale classique, retrouvée dans d'autres maisons d'Ecouen pour la même période.

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ville (IA95000424) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen,

Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel