

Île-de-France, Val-d'Oise
Gonesse
1 rue de Paris

manoir dit manoir d'Orgemont

Références du dossier

Numéro de dossier : IA95000149
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1993
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00080074

Désignation

Dénomination : manoir
Appellation : Manoir d'Orgemont
Parties constituantes non étudiées : colombier, parc, glacière, demeure

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1819, C, 134 ; 1983, C1, 981

Historique

Le colombier est l'unique vestige d'un ensemble construit au 18^e siècle pour remplacer un édifice détruit au siècle précédent ; cet ensemble, de plan en U, était complété par un parc à allées rayonnantes comprenant une glacière ; au début du 20^e siècle, le colombier est transformé en logements ; à la fin du 19^e siècle ou au début du 20^e siècle, construction d'une demeure de notable dans le parc.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle (?), 4^e quart 19^e siècle, 1^{er} quart 20^e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

Le colombier comprenait environ 1800 boulins.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : moellon sans chaîne en pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : à signaler
Protections : inscrit MH partiellement, 1973/02/22
pigeonnier : inscription par arrêté du 22 février 1973

Statut de la propriété : propriété publique

Liens web

- </dossinventaire/htm/IA95000149/index.htm> : </dossinventaire/htm/IA95000149/index.htm>

Auteur(s) du dossier : Marie-Madeleine Canet

Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel