Île-de-France, Hauts-de-Seine
Vanves
18bis rue Raymond Marcheron

Blanchisserie Leroi (détruit après inventaire)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00060622
Date de l'enquête initiale : 1988
Date(s) de rédaction : 1989
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blanchisserie
Appellation : dite Blanchisserie Leroi
Parties constituantes non étudiées : cour, bureau, chaufferie, cheminée d'usine, local syndical, entrepôt industriel, stationnement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1987, N, 21

Historique

Fondée à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, la blanchisserie dite Leroi comprenait 2 corps de bâtiments disposés selon un plan en L ; durant la 1ère moitié du 20e siècle une autre aile fut bâtie sur un côté de la parcelle, suivant un plan en U ouvert sur le rue ; plusieurs bâtiments sont groupés selon un plan d'alignement en U autour d'une cour ouverte sur le côté et servant d'espace de stationnement et de chargement ; la chaudière, placée à un des angles, alimente en énergie thermique la laverie et le séchage tandis que l'aile opposée abrite les opérations de conditionnement : repassage, pliage, empaquetage. Le bâtiment central abrite les services administratifs, sur une partie de la cour se trouve le magasin de stockage permettant la réception et le chargement du linge.
Voir le dossier d'origine numérisé (lien en pied de page).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle, 1ère moitié 20e siècle
Dates : (daté par tradition orale)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; béton armé
Matériau(x) de couverture : zinc en couverture, ciment amiante en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit ;
Autres organes de circulations : monte-charge
Énergies : énergie thermique ; énergie électrique ; produite sur place ; achetée ; moteur électrique

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- Dossier d'origine numérisé : http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA00060622/index.htm
- Publication du service régional de l'Inventaire d'Île-de-France : Antoine Le Bas (textes), Jean-Bernard Vialles (phot.), « Vanves, Hauts-de-Seine », coll. Images du Patrimoine N° 225, Paris, APPIF, 2004, 106 p. : https://www.calameo.com/read/002202362bdad2e451d0e

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Hauts-de-Seine - Patrimoine industriel - Dossier de présentation générale (IA92002323)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Le Bas Antoine
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel