

Île-de-France, Paris  
Paris 6e arrondissement  
15 rue Gît-le-Coeur

## **rampe d'appui, escalier de la maison à porte bâtarde (non étudié)**

### **Références du dossier**

Numéro de dossier : IM75000148

Date de l'enquête initiale : 2010

Date(s) de rédaction : 2010

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rampes d'appui en ferronnerie des escaliers parisiens sous l'Ancien Régime

Degré d'étude : étudié

### **Désignation**

Dénomination : escalier, rampe d'appui

### **Compléments de localisation**

### **Historique**

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle

### **Description**

L'escalier de la maison se trouve au fond d'un vestibule qui donne ensuite sur une courette. Le vide central de l'escalier, dont le limon est en bois, a une forme cylindrique particulièrement remarquable. le garde-corps est composé de panneaux étroits dans lesquels s'inscrivent des balustres au motif très simple. Le départ est composé de l'enroulement de la main courante sur elle-même.

### **Éléments descriptifs**

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, ferronnerie

Matériaux : bois taillé ; fer forgé

### **Statut, intérêt et protection**


Statut de la propriété : propriété privée

### **Liens web**


• /dossinventaire/publication/escaliersparisiens-ancienregime.pdf : /dossinventaire/publication/escaliersparisiens-ancienregime.pdf

## Illustrations


Départ de l'escalier et  
vide central circulaire.  
Phot. Philippe Ayrault  
IVR11\_20107500244NUC4A



Détail des balustres.  
Phot. Laurent Kruszyk  
IVR11\_20107500245NUC4A



Derniers balustres de l'escalier.  
Phot. Laurent Kruszyk  
IVR11\_20107500246NUC4A



Vue du vide central  
cylindrique en plongée.  
Phot. Laurent Kruszyk  
IVR11\_20107500247NUC4A

Vue d'un garde-corps de  
la façade avec un chiffre.  
Phot. Philippe Ayrault  
IVR11\_20107500243NUC4A

## Dossiers liés

Est partie constituante de : ()

Auteur(s) du dossier : Roselyne Bussière, Jean-François Leiba-Dontenwill  
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Départ de l'escalier et vide central circulaire.

IVR11\_20107500244NUC4A

Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault

Date de prise de vue : 2010

(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France  
communication libre, reproduction soumise à autorisation




Détail des balustres.

IVR11\_20107500245NUC4A

Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Derniers balustres de l'escalier.

IVR11\_20107500246NUC4A

Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel  
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Vue du vide central cylindrique en plongée.

IVR11\_20107500247NUC4A

Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel  
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue d'un garde-corps de la façade avec un chiffre.

IVR11\_20107500243NUC4A

Auteur de l'illustration : Philippe Ayrault

Date de prise de vue : 2010

(c) Philippe Ayrault, Région Ile-de-France  
communication libre, reproduction soumise à autorisation