Île-de-France, Yvelines
Maurecourt
Glatigny
14 rue de l' Oise

ferme, 14 rue de l'Oise

Références du dossier

Numéro de dossier : IA78002054
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, cellier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : . 1983 AD 177, 178

Historique

La cave a probablement été construite en liaison avec le château de Glatigny sur les terres duquel elle se trouvait avant la Révolution à proximité du pressoir. La grange qui la surmonte date probablement du milieu du 19e siècle comme la maison.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu ()

Description

La maison d'habitation, sur rue, a été recouverte d'un crépi et certaines ouvertures murées. Elle a néanmoins encore une belle corniche à denticules qui montre le soin apporté à sa construction. Le bâtiment agricole en fond de cour est couvert en tuiles mécaniques. Il est construit sur une belle cave voûtée. A l'étage se trouve une chambre à grains. Il n'y a pratiquement pas d'ouvertures du côté des champs. Des traces de murs à chasselas subsistent encore de ce côté.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate, tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

Statut, intérêt et protection

Éléments remarquables : cellier
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- /dossinventaire/pdf/IA78002054.pdf : /dossinventaire/pdf/IA78002054.pdf

Illustrations



Plan et coupe du cellier.
Dess. Diane Bétored
IVR11_20097800025NUD

Plan de la maison sur le cadastre napoléonien. (AD Yvelines).
Phot. Archives départementales des Yvelines (reproduction)
IVR11_20087800001NUC1A

La maison d'habitation, façade sur la rue.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800213XA

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : vue de l'escalier couvert et de la porte charretière.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800215XA

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : vue d'ensemble.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800217XA

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la porte desservant l'ancienne chèvrerie.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800219XA

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la porte desservant l'ancienne écurie.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800221XA

Le puits récemment restauré.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800223XA

Vestige d'une cheminée du château de Glatigny en remploi dans un mur.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800225XA

La charpente du bâtiment agricole.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800227XA

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la façade sur jardin.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800229XA

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : détail du mur sud qui servait de mur à chasselas.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800231XA

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : on aperçoit les alignements d'os.
Phot. Laurent Kruszyk

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : descente de cave.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800235XA

La cave et son escalier d'accès.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800237XA

IVR11_20077800233XA

La cave : vue d'ensemble.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800239XA

La cave : détail d'un soupirail.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800241XA

Mur à chasselas
donnant sur les champs.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20087800265NUC4A

Dossiers liés

Est partie constituante de : château de Glatigny (détruit) ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
château de Glatigny (détruit) ()

Auteur(s) du dossier : Roselyne Bussière
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel



Plan et coupe du cellier.

IVR11_20097800025NUD
Auteur de l'illustration : Diane Bétored
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Plan de la maison sur le cadastre napoléonien. (AD Yvelines).

IVR11_20087800001NUC1A
Auteur de l'illustration : Archives départementales des Yvelines (reproduction)
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Yvelines
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La maison d'habitation, façade sur la rue.

IVR11_20077800213XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : vue de l'escalier couvert et de la porte charretière.

IVR11_20077800215XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : vue d'ensemble.

IVR11_20077800217XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la porte desservant l'ancienne chèvrerie.

IVR11_20077800219XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la porte desservant l'ancienne écurie.

IVR11_20077800221XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le puits récemment restauré.

IVR11_20077800223XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vestige d'une cheminée du château de Glatigny en remploi dans un mur.

IVR11_20077800225XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La charpente du bâtiment agricole.

IVR11_20077800227XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la façade sur jardin.

IVR11_20077800229XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : détail du mur sud qui servait de mur à chasselas.

IVR11_20077800231XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : on aperçoit les alignements d'os.

IVR11_20077800233XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : descente de cave.

IVR11_20077800235XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La cave et son escalier d'accès.

IVR11_20077800237XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La cave : vue d'ensemble.

IVR11_20077800239XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La cave : détail d'un soupirail.

IVR11_20077800241XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Mur à chasselas donnant sur les champs.

IVR11_20087800265NUC4A
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation