Île-de-France, Yvelines
Maurecourt
20 rue Carnot

maison de vigneron, 20 rue Carnot

Références du dossier

Numéro de dossier : IA78002064
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Genre du destinataire : de vigneron
Parties constituantes non étudiées : verger

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1983 AI 16, 17, 282-293, 355

Historique

Des bâtiments sont attestés sur le plan de 1701, sans qu'on puisse en préciser la nature. Le plan de 1731 est plus explicite : on voit que le bâtiment c existait déjà de même qu'une partie du bâtiment d. En revanche les bâtiments b et a sont postérieurs à 1820. Le bâtiment a a été construit en plusieurs étapes : la partie sur cour semble dater (pas de visite intérieure) de la seconde moitié du 19e siècle tandis qu'à l'arrière elle a été agrandie dans les années 1920. L'exploitation était encore en activité il y a peu de temps et elle a conservé d'importants vestiges de pressoir.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Renard ()

Description

Les bâtiments se répartissent autour de deux cours la plus ancienne étant actuellement la cour secondaire. C'est en partie sur elle que donne le bâtiment c qui existait déjà en 1731 et abritait probablement l'habitation. On y trouve encore dans la première pièce (transformée en atelier) un four à pain et une grande cheminée. Un escalier en bois conduit à l'étage qui servait récemment de pièces de stockage mais qui a pu servir de chambres. La partie arrière, en saillie sur le jardin, a conservé de belles chaînes d'angle qui attestent son ancienneté. Son toit se termine en croupe. C'est dans ce bâtiment, dans un cellier plafonné à demi enterré que se trouvent les pressoirs. Les autres bâtiments agricoles sont des remises et des granges. L'habitation a été construite en moellons enduits dans la cour principale dans la seconde moitié du 19e siècle puis agrandie à l'arrière en meulière dans les années 1920. C'est probablement à ce moment là qu'a été construit le portail d'entrée. Dans le verger se trouvent encore des ceps de vigne ainsi que des murs à chasselas.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; meulière ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe

Statut, intérêt et protection

Seule une visite très rapide a été possible.

Statut de la propriété : propriété privée

Liens web

- /dossinventaire/pdf/IA78002064.pdf : /dossinventaire/pdf/IA78002064.pdf

Illustrations

Vue d'ensemble du portail et d'un bâtiment agricole.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800392XA

Vue d'ensemble de la cour antérieure avec la maison d'habitation et un bâtiment agricole.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800394XA

Vue d'ensemble de la façade antérieure de la maison d'habitation.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800396XA

Vue d'ensemble de la cour et des bâtiments agricoles.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800398XA

Les bâtiments agricoles à droite de la cour.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800400XA

Vue d'ensemble de la cour depuis la porte charretière.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800449XA

Détail du chaînage d'angle de l'ancienne maison d'habitation.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800404XA

La façade sur jardin de l'ancienne maison d'habitation.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800402XA

Vue d'une partie des bâtiments côté jardin. Le bâtiment à gauche est probablement l'ancienne maison d'habitation.
Phot. Laurent Kruszyk

IVR11_20077800403XA

Façade sur jardin de
la maison d'habitation.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800401XA

Ancienne cuisine
avec son four à pain.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800405XA

Ancien pressoir se trouvant
encontrebas du passage charretier.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800407XA

Ancien pressoir se
trouvant encontrebas du
passage charretier : détail.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800409XA

Le jardin a conservé
quelques pieds de vigne.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800410XA

Les murs de clôture du jardin sont
utilisés comme murs à chasselas.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800412XA

Les murs de clôture du jardin utilisés
comme murs à chasselas : détail.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800414XA



Anciens murs à chasselas
se trouvant dans le jardin.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800416XA

Le jardin et ses murs à chasselas.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800417XA

Mur à chasselas en ruine dans le jardin.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800418XA

Mur à chasselas dans le jardin.
Phot. Laurent Kruszyk
IVR11_20077800419XA

Dossiers liés

Est partie constituante de : maison de vigneron, 18 rue Carnot (IA78002063) Île-de-France, Yvelines, Maurecourt, 18 rue Carnot
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
ville de Maurecourt (IA78002096) Île-de-France, Yvelines, Maurecourt

Auteur(s) du dossier : Roselyne Bussière
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Vue d'ensemble du portail et d'un bâtiment agricole.

IVR11_20077800392XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue d'ensemble de la cour antérieure avec la maison d'habitation et un bâtiment agricole.

IVR11_20077800394XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue d'ensemble de la façade antérieure de la maison d'habitation.

IVR11_20077800396XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue d'ensemble de la cour et des bâtiments agricoles.

IVR11_20077800398XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Les bâtiments agricoles à droite de la cour.

IVR11_20077800400XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue d'ensemble de la cour depuis la porte charretière.

IVR11_20077800449XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Détail du chaînage d'angle de l'ancienne maison d'habitation.

IVR11_20077800404XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La façade sur jardin de l'ancienne maison d'habitation.

IVR11_20077800402XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue d'une partie des bâtiments côté jardin. Le bâtiment à gauche est probablement l'ancienne maison d'habitation.

IVR11_20077800403XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Façade sur jardin de la maison d'habitation.

IVR11_20077800401XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Ancienne cuisine avec son four à pain.

IVR11_20077800405XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Ancien pressoir se trouvant encontrebas du passage charretier.

IVR11_20077800407XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Ancien pressoir se trouvant encontrebas du passage charretier : détail.

IVR11_20077800409XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le jardin a conservé quelques pieds de vigne.

IVR11_20077800410XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Les murs de clôture du jardin sont utilisés comme murs à chasselas.

IVR11_20077800412XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Les murs de clôture du jardin utilisés comme murs à chasselas : détail.

IVR11_20077800414XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Anciens murs à chasselas se trouvant dans le jardin.

IVR11_20077800416XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Le jardin et ses murs à chasselas.

IVR11_20077800417XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Mur à chasselas en ruine dans le jardin.

IVR11_20077800418XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Mur à chasselas dans le jardin.

IVR11_20077800419XA
Auteur de l'illustration : Laurent Kruszyk
Date de prise de vue : 2007
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation