Île-de-France, Seine-Saint-Denis
Les Lilas
48 rue Henri-Barbusse

Usine de petite métallurgie (usine de ressorts) Houdin, actuellement logement

Références du dossier

Numéro de dossier : IA93000611
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005, 2022
Cadre de l'étude : patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine de petite métallurgie
Précision sur la dénomination : usine de ressorts
Appellation : Houdin
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, logement patronal, bureau

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1998, D, 24

Historique

Un premier atelier, vraisemblablement celui du ""bijoutier en doré"" L. Demazel, est attesté à cette adresse dès 1908. En 1933, Georges Houdin, fabricant de ressorts pour motocyclettes, fait construire un nouvel atelier, à l'arrière d'une parcelle occupée une maison du lotissement de l'Avenir. Edifié au cours des années 1850, cet ensemble imaginé par Louis Sixte Meissonier constitue l'un des premiers foyers de peuplement de la ville des Lilas. L'atelier, aujourd'hui converti en logement, a cessé toute activité en décembre 1977.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1933 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description

Ce petit atelier en maçonnerie de brique était pourvu de "balanciers à mains, servant au découpage des fils d'acier, utilisés pour la confection des ressorts, de tours un peu spéciaux, sur lesquels se fait le formage des ressorts, et d'un four tranchant, à gaz de ville, pour le recuit et la trempe". L'installation de ces équipements explique peut-être la présence de trois contreforts sur le pignon sud du bâtiment, destinés à recevoir une charge supérieure à celle de la charpente en bois et du toit à longs pans.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté, restauré

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **Etablissements classés, Les Lilas, séries préfectorales**
  Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, commune des Lilas, XIXe-XXe siècles.
  Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny : voir dépouillements en annexe.

Bibliographie

- **DIDOT (édit.), Annuaires du commerce « Bottins » (enquête patrimoine industriel des Lilas)**
  DIDOT (édit.), Annuaires du commerce *Bottins*, 1867 à 1974.
  Dépouillements tous les 5 ans.

Liens web

• Article en ligne : Nicolas Pierrot, “Architectures de la petite industrie urbaine : l’exemple des Lilas (Seine-Saint-Denis)”, In Situ, 8 | 2007. : https://doi.org/10.4000/insitu.3254

Annexe 1

Dépouillement d’archives : dossier IA93000611

IA93000611 – Usine de petite métallurgie (usine de ressorts) Houdin, actuellement logement

Dépouillements d’archives

I – Archives

1) AD 93 - Archives départementales de la Seine-Saint-Denis

Etablissements classés dangereux, incommodes ou insalubres
219 W 38 : voir les illustrations.
- Plan [photographié]. Houdin… 15.11. 1933 ; 31 x 32 cm.

2) Ville des Lilas, Direction du développement durable (en 2004-2005)

***P**ermis de construire :Ø*

II – Sources imprimées

DIDOT (édit.), Annuaires du commerce « Bottins » (dépouillement tous les 5 ans) et autres annuaires commerciaux :

Adresse en 2005 : 48, rue Henri-Barbusse

Ancienne adresse : 48, rue de l'Avenir
(Rappel réf. cadastrale : D 24)

c. 1900
Activité 1 : Bijoutier en doré (fabr. de)
Demazel (L.)
Attesté dans : Bottin du commerce, 1900.

1933 – c. 1971
Activité 2 : Ressorts (fab.de), trempe, recuit et emboutissage-cintrage
Raison sociale 2 : Houdin (G.)
Attesté dans : Bottin du commerce 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 ; AD 93, Etablissements classés, 1933-… ; AD 93, Etablissements classés, 1957-1971.

Nicolas Pierrot et Matthieu Chambrion, 2004.

Illustrations



Plan-masse, 1933 (AD93 219 W 38).
IVR11_20059300415XA

La maison et l'atelier, vus depuis la rue Henri-Barbusse.
IVR11_20059300182XA

Vue de l'atelier, depuis la terrasse de l'usine de boulangerie Wagner.
IVR11_20059300184XA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les Lilas - Patrimoine industriel - Présentation générale de l'étude : dossier collectif "usines" (IA93000591) Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Les Lilas
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Nicolas Pierrot, Matthieu Chambrion
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis



Plan-masse, 1933 (AD93 219 W 38).

Référence du document reproduit :

- **Etablissements classés, Les Lilas, séries préfectorales**
  Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, commune des Lilas, XIXe-XXe siècles.
  Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny : voir dépouillements en annexe.

IVR11_20059300415XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ; (c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation

La maison et l'atelier, vus depuis la rue Henri-Barbusse.

IVR11_20059300182XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France ; (c) Département de la Seine-Saint-Denis
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue de l'atelier, depuis la terrasse de l'usine de boulangerie Wagner.

IVR11_20059300184XA
Date de prise de vue : 2005
(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France ; (c) Département de la Seine-Saint-Denis
communication libre, reproduction soumise à autorisation