Île-de-France, Seine-Saint-Denis
Montreuil
77 boulevard Chanzy, 118 rue Etienne Marcel

# Usine de chaussures Debard, actuellement logement

## Références du dossier

Numéro de dossier : IA93000027
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

## Désignation

Dénomination : usine de chaussures
Appellation : Debard
Destinations successives : logement
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bureau, cour

## Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AT, 153

## Historique

L'usine de chaussures Debard est attestée en 1954 sur un site antérieurement occupé par l'entrepôt de chiffons et vieux papiers Bastid, attesté en 1920. Encore en activité en 1989, les bâtiments sont actuellement en cours de rénovation à usage de logements. L'usine de chassures occupe 100 employés en 1954.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

## Description

Surface du site : 1065 m² ; surface bâtie : 820 m². Les deux bâtiments de bureaux sont construit en brique et meulière à un étage carré ; l'un est couvert en terrasse, l'autre par un toit en pavillon couvert en tuile mécanique. L'atelier de fabrication est construit sur une structure poteau-poutre en béton, à deux étages carrés et toit à longs pans couvert en tuile mécanique

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; brique ; meulière
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, béton en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : terrasse ; toit à longs pans ; toit en pavillon

### Typologies et état de conservation

Typologies : édifice industriel de taille moyenne voué à la production et la gestion (type B)
État de conservation : établissement industriel désaffecté, restauré

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Bibliographie


- **Katz, 1992**
  KATZ Cécile, Inventaire du patrimoine industriel de Montreuil, CAUE 93, 1992, 2 volumes.

- **Enquête industrielle 1954**
  Enquête industrielle : activité économique de Montreuil en 1954, Ville de Montreuil, 1955.
  Musée de l'histoire vivante, Montreuil : non coté


## Liens web

- Dossier PDF : http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR11/IA93000027/index.htm

## Illustrations

Vue générale depuis
le boulevard Chanzy.
Phot. Jean-Bernard Vialles
IVR11_20019300419X

Vue générale depuis
la rue Etienne Marcel.
Phot. Jean-Bernard Vialles
IVR11_20019300420X

## Dossiers liés

**Dossiers de synthèse :**
usines (IA93000001) Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Montreuil
**Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Cécile Katz, Jérôme Decoux
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

Vue générale depuis le boulevard Chanzy.

Référence du document reproduit :

- **Vue générale depuis le boulevard Chanzy.**
  "Vue générale depuis le boulevard Chanzy."

IVR11_20019300419X
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de la Seine-Saint-Denis
communication libre, reproduction soumise à autorisation

Vue générale depuis la rue Etienne Marcel.

Référence du document reproduit :

- **Vue générale depuis la rue Etienne Marcel.**
  "Vue générale depuis la rue Etienne Marcel."

IVR11_20019300420X
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Département de la Seine-Saint-Denis
communication libre, reproduction soumise à autorisation