

Département : 78 Référence : IA78002054
Aire d'étude : Andrésy
Commune : Maurecourt
Lieu-dit : Glatigny
Adresse : Oise (rue de l') 14

Edifice contenant : Château de Glatigny (détruit)
Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Cartographie : Lambert1 0579767 ; 1145135
Cadastre : 1983 AD 177, 178
Statut juridique : propriété privée
Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Bussière Roselyne
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

HISTORIQUE

Datation : milieu 19e siècle

Commentaire : La cave a probablement été construite en liaison avec le château de Glatigny sur les terres duquel elle se trouvait avant la Révolution à proximité du pressoir. La grange qui la surmonte date probablement du milieu du 19e siècle comme la maison.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : cour ; jardin ; cellier

MATERIAUX

Gros-œuvre : calcaire ; moellon ; enduit
Couverture : tuile plate ; tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison d'habitation, sur rue, a été recouverte d'un crépi et certaines ouvertures murées. Elle a néanmoins encore une belle corniche à denticules qui montre le soin apporté à sa construction. Le bâtiment agricole en fond de cour est couvert en tuiles mécaniques. Il est construit sur une belle cave voûtée. A l'étage se trouve une chambre à grains. Il n'y a pratiquement pas d'ouvertures du côté des champs. Des traces de murs à chasselas subsistent encore de ce côté.

78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14.

Ferme

Cad. Extrait du plan cadastral de 1983, section AD,
parcelles 177, 178


(c) Région Ile-de-France -
Inventaire du patrimoine
culturel /
Bussi re, Roselyne




78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

pl	plan et coupe du cellier	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Bétored, Diane (cartographe) 20097800025NUDA
----	--------------------------	---



Coupe AB



(c) Copyright Inventaire général
D. Bétored 2007

78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

doc01	plan de la maison sur le cadastre napoléonien AD, Yvelines.	(c) Conseil général des Yvelines / Archives départementales des Yvelines (reproduction) 20087800001NUC1A 02780674NUCA
-------	--	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig01	la maison d'habitation, façade sur la rue	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780213XA 07780214XA
-------	---	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig02	le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : vue de l'escalier couvert et de la porte charretière	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780215XA 07780216XA
-------	---	---



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig03	le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : vue d'ensemble	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780217XA 07780218XA
-------	---	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig04	le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la porte desservant l'ancienne chèvrerie	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780219XA 07780220XA
-------	---	---



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig05	le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la porte desservant l'ancienne écurie	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780221XA 07780222XA
-------	--	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig06	le puits récemment restauré	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780223XA 07780224XA
-------	-----------------------------	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig07	vestige d'une cheminée du château de Glatigny en remploi dans un mur	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780225XA 07780226XA
-------	--	---



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig08	la charpente du bâtiment agricole	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780227XA 07780228XA
-------	-----------------------------------	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig09	le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : la façade sur jardin	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780229XA 07780230XA
-------	---	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig10	le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : détail du mur sud qui servait de mur à chasselas	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780231XA 07780232XA
-------	---	---



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig11	le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : on aperçoit les alignements d'os	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780233XA 07780234XA
-------	---	---



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig12	le bâtiment d'exploitation agricole entre cour et jardin : descente de cave	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780235XA 07780236XA
-------	---	---



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme


fig13	la cave et son escalier d'accès	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780237XA 07780238XA
-------	---------------------------------	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig14	la cave : vue d'ensemble	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780239XA 07780240XA
-------	--------------------------	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig15	la cave : détail d'un soupirail	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780241XA 07780242XA
-------	---------------------------------	--



78 - Maurecourt, Oise (rue de l') 14

ferme

fig16	mur à chasselas donnant sur les champs	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800265NUC4A
-------	--	--

