Département : 78 Référence : IA78002060

Aire d'étude : Andrésy

Commune : Maurecourt

Lieu-dit : Bellefontaine

Titre courant : ferme de Bellefontaine

Dénomination : ferme

Cartographie: Lambert1 0577666;1144464

Cadastre: 1983 AB17-24

Statut juridique : propriété privée

Dossier inventaire topographique établi en 2007 par Bussière Roselyne

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

HISTORIQUE

Datation: 19e siècle; limite 18e siècle 19e siècle, 1909, daté par tradition orale.

Commentaire : La ferme est attestée depuis le 17e siècle : en 1691 elle appartient à monsieur du Fresnoy, c'est-à-dire au propriétaire du château de Glatigny ; tout au long du 18e siècle elle a la même distribution autour d'une cour non fermée. Deux tourelles encadrent l'entrée. Entre la fin du 18e et 1820 le bâtiment d'entrée est reconstruit avec sa porte charretière surmontée d'une pièce et les tourelles sont englobées dans le mur. Le grand hangar extérieur date de 1909. En 1820, la ferme de Bellefontaine appartient à Monsieur Brillet, Bourgeois. La propriété comporte des bois, des terres, une mare, un pressoir à son usage et des jardins.

Ensuite en 1849 la propriété passe à sa fille Catherine Flore Brillet, veuve Baptiste Guyot demeurant à Paris rue Meslay 61. Elle reste dans la même famille depuis.

DESCRIPTION

SITUATION: en écart

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES: cour; jardin; atelier; forge

MATERIAUX

Gros-œuvre : calcaire ; meulière ; moellon ; enduit

Couverture : tuile mécanique ; ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

Couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe ; noue

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Bâtiment 1 (voir le plan) existe en 1731, probablement reconstruit au 19e siècle. En moellons de meulière avec chaînages en pierre, il est couvert de tuiles mécaniques et comporte deux écuries et une sellerie en rez-de-chaussée et un grand grenier à l'étage. Les ouvertures du rez-de-chaussée ont des linteaux métalliques et des jambages en brique. Le bâtiment 2 dans le prolongement est une maison d'habitation en rez-de-chaussée surélevé avec couverture en ardoise. Il existait en 1731 et a gardé de belles chaînes d'angle. Le bâtiment 3 comporte un logement sur deux niveaux puis des pièces utilitaires en rez-de-chaussée (ancienne laiterie, remise) surmontées d'un logement. Les murs sont entièrement enduits et la couverture en tuiles mécaniques. Le bâtiment 4 en rez-de-chaussée : porcherie?, couverture en ardoise. Bâtiment 5 forge et atelier-forge en rez-de-chaussée, reconstruit au début du 20e siècle, couverture en fibrociment. Bâtiment 6 : grange en moellon enduit qui n'existe pas en 1731 mais figure sur le cadastre napoléonien, couverture en tuiles mécaniques. Bâtiment 7 existe en 1731, grange. Bâtiment 8 remises et bureau en rez-de-chaussée, grenier à l'étage? Bâtiment 9 à gauche et au dessus de la porte charretière logement, sans doute du fermier, en moellons enduit avec belle chaîne d'angle, à droite de la porte étable? et grenier. La porte charretière est surmontée d'une pièce couverte d'un toit en ardoise terminé en croupe. Sur la façade extérieure elle est décorée de pilastres. Bâtiment 10 étable et grenier. Bâtiment 11 : existe en 1731, sans doute reconstruit au 19e siècle, couvert en ardoise, écuries au rez-dechaussée, grenier à l'étage, linteaux métalliques et jambages en brique. Murs à chasselas dans l'ancien verger à l'arrière de la ferme.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

1. **Documents anciens**

1. <u>Do</u>		
doc.01	Vue cavalière en 1691. Dessin plume, aquerelle AN, S à préciser	Phot. Inv. L. Kruszyk ; Repro. Inv. L. Kruszyk 20087800457NUC4A
doc.02	La ferme en 1731. Dessin plume AN, N IV Seine-et-Oise 19	Repro. Inv. L. Kruszyk 06780356XA
doc.03	Détail du plan de la seigneurie d'Andrésy. AN, N I Seine et Oise 7	Phot. Inv. L. Kruszyk ; Repro. Inv. L. Kruszyk 20087800024NUC1A
doc.04	Plan sur le cadastre napoléonien. AD, Yvelines	Repro.AD Yvelines 20087800007NUC1A
doc.05	Vue de la façade antérieure. carte postale Collection particulière	Repro Durand 20087800464NUC2
doc.06	Vue de la cour. carte postale Collection particulière	Repro Durand 20087800463NUC2
doc.07	Vue de la cour. carte postale Collection particulière	Repro Durand 20087800461NUC2
doc.08	Dessin de la façade orientale de la cour. Dessin Conseil Régional d'Ile-de-France	Carto. Inv. D. Bétored 20097800019NUC2
2. <u>Vu</u>	es actuelles	
fig.01	Vue du plan d'eau dont l'existence est attestée sur les	Phot. Inv. L. Kruszyk


2.	<u>Vues actuelles</u>	
fig.01	Vue du plan d'eau dont l'existence est attestée sur les plans anciens.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780504XA
fig.02	Vue d'ensemble de la ferme tournée vers l'est. On aperçoit la forêt de l'Hautil à l'arrière.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780498XA
fig.03	Vue d'une partie des bâtiments agricoles depuis les champs.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780500XA
fig.04	Vue du corps d'entrée et des bâtiments qui l'encadrent depuis les champs.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780502XA
fig.05	La façade antérieure de la ferme : vue de trois quarts.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780508XA
fig.06	La façade arrière des bâtiments situés à l'ouest de la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780541XA
fig.07	La façade nord avec la charreterie construite en 1909.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780514XA

fig.08	Vue intérieure de la charreterie qui sert aujourd'hui à stocker le blé.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780516XA
fig.09	La façade antérieure de la ferme : vue de face.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780506XA
fig.10	Façade antérieure : vue du porche.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780512XA
fig.11	Façade antérieure : vue de trois quarts.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780510XA
fig.12	Vue du corps d'entrée depuis la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780521XA
fig.13	Vue du corps d'entrée depuis la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780518XA
fig.14	Vue des bâtiments du corps d'entrée depuis la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780519XA
fig.15	Vue de la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780523XA
fig.16	Vue de la seconde porte charretière qui se trouve à l'extrémité des bâtiments du corps d'entrée.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780524XA
fig.17	Vue de la seconde porte charretière.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780525XA
fig.18	Vue depuis la cour du bâtiment sud comportant écuries et grenier.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780526XA
fig.19	Vue de l'angle sud ouest de la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780528XA
fig.20	Vue de l'angle sud ouest de la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780530XA
fig.21	Vue d'ensemble des bâtiments sur le côté ouest de la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780532XA
fig.22	Vue de l'angle nord ouest de la cour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780534XA
fig.23	Vue depuis la cour des bâtiments la fermant au nord.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780536XA
fig.24	L'ancien potager se trouvant à l'arrière des bâtiments situés à l'ouest.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780538XA
fig.25	Mur à chasselas dans le potager.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780540XA
fig.26	Mur de clôture de l'ancien potager servant aussi de mur à chasselas.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780539XA

fig.27 fig.28	La charpente de la grange qui ferme la cour à l'angle nord est sénaillère dans le bâtiment.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780542XA Phot. Inv. L. Kruszyk 07780544XA
fig.29	Vue intérieure du bâtiment se trouvant à côté du corps d'entrée.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780546XA
fig.30	Meule et courroies de transmission pour l'actionner.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780548XA
fig.31	L'ancienne forge : vue d'ensemble.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780550XA
fig.32	L'ancienne forge : le système de courroie qui actionnait les machines de l'atelier est encore en place.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780556XA
fig.33	L'ancienne forge.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780552XA
fig.34	L'ancienne forge : vue d'ensemble.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780554XA
fig.35	Le foyer de la forge surmonté de sa hotte.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780560XA
fig.36	Soufflet mécanique à deux cylindres, relié à une tuyère débouchant au fond du foyer. Les soupapes des cylindres étaient actionnées manuellement.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780561XA
fig.37	Pinces de manutention de forgeron.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780558XA

Cad. Extrait du plan cadastral de 1983, section AB, parcelles 17-24

(c) Région Ile-de-France -Inventaire du patrimoine culturel / Bussière, Roselyne




Pl Localisation des bâtiments

(c) Région Ile-de-France -Inventaire du patrimoine culturel / Bussière, Roselyne



doc01	vue cavalière en 1691 Dessin plume, aquerelle, AN, S à préciser.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent
		20087800457NUC4A




doc02	la ferme en 1731	(c) Région Ile-de-France -
u0002		
	Dessin plume,	Inventaire général du patrimoine
	AN, N IV Seine-et-Oise 19.	culturel /
		Kruszyk, Laurent (reproduction)
		06780356XA
		06780356XA



Ī	doc03	détail du plan de la seigneurie d'Andrésy	(c) Région Ile-de-France -
			Inventaire général du patrimoine
			culturel /
		AN, N I Seine et Oise 7.	Kruszyk, Laurent
			20087800024NUC1A
			06780346XA



doc04	plan sur le cadastre napoléonien	(c) Conseil général des Yvelines
	AD, Yvelines.	Archives départementales des Yvelines (reproduction)
		20087800007NUC1A 02780677NUCA



doc05	vue de la façade antérieure carte postale, Collection particulière.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Durand (reproduction) 20087800464NUC2
		2000700040411002



doc06	vue de la cour carte postale, Collection particulière.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Durand (reproduction) 20087800463NUC2
	doc06	carte postale,



doc07	vue de la cour carte postale, Collection particulière.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Durand (reproduction) 20087800461NUC2



•	doc08	dessin de la façade orientale de la cour dessin, Diane Bétored.	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Conseil régional d'Île-de-France.	Bétored, Diane (cartographe) 20097800019NUC2



fig01	vue du plan d'eau dont l'existence est attestée sur les plans anciens	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
	our los plans andiens	culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780504XA
		07780505XA



fig02	vue d'ensemble de la ferme tournée vers l'est. On aperçoit la forêt de l'Hautil à l'arrière	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent 07780498XA 07780499XA



fig03	vue d'une partie des bâtiments agricoles depuis	(c) Région Ile-de-France -
	les champs	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780500XA
		07780500XA



fig04	vue du corps d'entrée et des bâtiments qui	(c) Région Ile-de-France -
	l'encadrent depuis les champs	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780502XA
		07780503XA



fig05	la façade antérieure de la ferme : vue de trois	(c) Région Ile-de-France -
	quarts	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780508XA
		07780509XA



fig06	la façade arrière des bâtiments situés à l'ouest de la cour	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780541XA



fig07	la façade nord avec la charreterie construite en 1909	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780514XA
		07780515XA



fig08	Vue intérieure de la charreterie qui sert aujourd'hui à stocker le blé	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent 07780516XA
		07780510XA 07780517XA



fig09	la façade antérieure de la ferme : vue de face	(c) Région Ile-de-France -
3		Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780506XA
		07780507XA



fig10	façade antérieure : vue du porche	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780512XA 07780513XA
-------	-----------------------------------	--



fig11	façade antérieure : vue de trois quarts	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780510XA
		07780511XA




fig12	Vue du corps d'entrée depuis la cour	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent 07780521XA
		07780521XA 07780522XA



fig13	Vue du corps d'entrée depuis la cour	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780518XA
		01100310XA



fig14	Vue des bâtiments du corps d'entrée depuis la cour	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780519XA
		07780520XA



fig15	Vue de la cour	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780523XA



fig16	Vue de la seconde porte charretière qui se trouve à l'extrémité des bâtiments du corps d'entrée	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780524XA
-------	---	--



Kruszyk, Laurent 07780525XA	fig17 Vue de la seconde porte cha	Inventaire général du patrimoine culturel /
--------------------------------	-----------------------------------	---



fig18	Vue depuis la cour du bâtiment sud comportant	(c) Région Ile-de-France -
	écuries et grenier	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780526XA
		07780527XA



fig19	Vue de l'angle sud ouest de la cour	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780528XA 07780529XA



fig20	Vue de l'angle sud ouest de la cour	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780530XA 07780531XA



fig21	Vue d'ensemble des bâtiments sur le côté ouest	(c) Région Ile-de-France -
	de la cour	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780532XA
		07780533XA



fig22	Vue de l'angle nord ouest de la cour	(c) Région Ile-de-France -
		Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780534XA
		07780535XA



fig23	Vue depuis la cour des bâtiments la fermant au	(c) Région Ile-de-France -
	nord	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780536XA
		07780537XA



fig24	l'ancien potager se trouvant à l'arrière des bâtiments situés à l'ouest	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780538XA



fig25	mur à chasselas dans le potager	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent 07780540XA



fig26	mur de clôture de l'ancien potager servant aussi de mur à chasselas	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent
		07780539XA



fig27	la charpente de la grange qui ferme la cour à l'angle nord est	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780542XA
		0.1.000 i=2 u i



fig28	sénaillère dans le bâtiment?	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780544XA



fig	29	vue intérieure du bâtiment se trouvant à côté du corps d'entrée	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent
			07780546XA



fig30	meule et courroies de transmission pour	(c) Région Ile-de-France -
	l'actionner	Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780548XA
		07780549XA



fig31	l'ancienne forge : vue d'ensemble	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent 07780550XA 07780551XA



fig3	l'ancienne forge : le système de courroie qui actionnait les machines de l'atelier est encore en place	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780556XA
		07780557XA




fig33	l'ancienne forge	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780552XA
		07780553XA



fig34	l'ancienne forge : vue d'ensemble	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780554XA
		07780555XA



fig35	le foyer de la forge surmonté de sa hotte	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780560XA
		07700000707



fig36	Soufflet mécanique à deux cylindres, relié à une tuyère débouchant au fond du foyer. Les soupapes des cylindres étaient actionnées	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel /
	manuellement.	Kruszyk, Laurent 07780561XA



fig37	pinces de manutention de forgeron	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine
		culturel /
		Kruszyk, Laurent
		07780558XA
		07780559XA

