

Département : 78 Référence : IA78002078
Aire d'étude : Andrésy
Commune : Chanteloup-les-Vignes
Adresse : Saint-Roch (rue) 1

Titre courant : **maison de vigneron**
Dénomination : maison

Cartographie : Lambert1 0577699;1142121

Cadastre : 1985 AM 236

Statut juridique : propriété privée

Dossier inventaire topographique établi en 2008 par Bussière Roselyne
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel

HISTORIQUE

Datation : 19e siècle ; 2e quart 20e siècle, 1927, daté par tradition orale.

Auteur(s) : Lemire Léon (architecte), attribution par source.

Commentaire : Il existe une petite maison sur le cadastre napoléonien. En 1831, un acte de vente la décrit. Elle a été modifiée et agrandie en 1927

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES NON ETUDIEES : jardin ; cellier ; puits

MATERIAUX

Gros-œuvre : meulière ; moellon sans chaîne en pierre de taille

Couverture : tuile mécanique

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré ; sous-sol

Couvrement : voûte en berceau

Couverture : pignon couvert ; toit à longs pans

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison en 1831 comportait un bassier et une chambre haute, un grenier dans le prolongement. On y accédait par un escalier extérieur qui a été supprimé en 1927. A cette date la maison a été agrandie sur le devant par la construction de l'édifice actuel. L'activité viticole ayant été abandonnée, le cellier plafonné est devenu une pièce d'habitation à poutres apparentes. Seule la cave voûtée avec son puits subsiste en l'état.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

1. Documents anciens

doc.01	Plan masse sur le cadastre napoléonien. Cadastre napoléonien AD, Yvelines	Repro.AD Yvelines 20087800593NUC2A
doc.02	La cour. Photographie Collection particulière	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780443NUCA
doc.03	Le pressoir en activité. Photographie Collection particulière	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780444NUCA

2. Vues actuelles


fig.01	La façade de l'habitation.	Phot. Inv. L. Kruszyk 20087800286NUC4A
fig.02	La maison et ses annexes.	Phot. Inv. L. Kruszyk 20087800281NUC4A
fig.03	Vue latérale de la maison.	Phot. Inv. L. Kruszyk 20087800284NUC4A
fig.04	La façade de l'habitation.	Phot. Inv. L. Kruszyk 20087800285NUC4A
fig.05	Remise et logement annexe.	Phot. Inv. L. Kruszyk 20087800282NUC4A
fig.06	Remise et logement annexe.	Phot. Inv. L. Kruszyk 20087800283NUC4A
fig.07	La cour où se trouvait l'escalier extérieur.	Phot. Inv. L. Kruszyk 20087800287NUC4A
fig.08	Casier pour faire égoutter les bouteilles.	Phot. Inv. L. Kruszyk 20087800288NUC4A
fig.09	Plafond de l'ancien cellier transformé en séjour.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780436NUCA
fig.10	Crochet en haut de l'escalier du cellier.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780438NUCA
fig.11	Puits dans le cellier.	Phot. Inv. L. Kruszyk 07780439NUCA

78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1.

Maison de vigneron

Cad. Extrait du plan cadastral de 1985, section AM,
parcelle 236

(c) Région Ile-de-France -
Inventaire du patrimoine
culturel /
Bussi re, Roselyne



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

doc01	plan masse sur le cadastre napoléonien cadastre napoléonien. AD, Yvelines	(c) Conseil général des Yvelines / Archives départementales des Yvelines (reproduction) 20087800593NUC2A
-------	---	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

doc02	la cour photographie collection particulière	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780443NUCA
-------	--	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

doc03	le pressoir en activité photographie collection particulière	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780444NUCA
-------	--	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig01	la façade de l'habitation	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800286NUC4A
-------	---------------------------	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig02	la maison et ses annexes	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800281NUC4A
-------	--------------------------	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig03	vue latérale de la maison	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800284NUC4A
-------	---------------------------	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig04	la façade de l'habitation	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800285NUC4A
-------	---------------------------	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig05	remise et logement annexe	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800282NUC4A
-------	---------------------------	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig06	remise et logement annexe	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800283NUC4A
-------	---------------------------	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig07	la cour où se trouvait l'escalier extérieur	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800287NUC4A
-------	---	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig08	casier pour faire égoutter les bouteilles	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 20087800288NUC4A
-------	---	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron


fig09	plafond de l'ancien cellier transformé en séjour	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780436NUCA
-------	--	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig10	crochet en haut de l'escalier du cellier	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780438NUCA
-------	--	--



78 - Chanteloup-les-Vignes, Saint-Roch (rue) 1

maison de vigneron

fig11	puits dans le cellier	(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel / Kruszyk, Laurent 07780439NUCA
-------	-----------------------	--

