



L'intérieur de l'usine, vu depuis l'ancien établi de préparation des moules. A gauche, à la place de l'actuelle chaudière, étaient installée la petite étuve pour les noyaux de moules, à proximité de l'établi de préparation des noyaux ; au milieu, l'aire de coulée ; à droite, l'emplacement de l'atelier d'ébarbage.

IVR11_20059300162XA

Date de prise de vue : 2005

(c) Laurent Kruszyk, Région Île-de-France ; (c) Département de la Seine-Saint-Denis
communication libre, reproduction soumise à autorisation