



Flanc ouest du bâtiment salle de contrôle. A l'arrière, la salle de contrôle "Blast Proof" des unités. A l'avant, le bâtiment abritant les services supports rattachés à l'exploitation : bureaux des contremaîtres et chefs de service, armoires informatiques, vestiaires et réfectoires des opérateurs. Les "virgules" en béton armé, datant de 1979, sont progressivement supprimées depuis les années 2000 en raison de leur instabilité potentielle en cas d'explosion.

IVR11\_20247700004NUC4A

Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline, Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline

Date de prise de vue : 2023

(c) Stéphane Asseline, Région Île-de-France  
communication libre, reproduction soumise à autorisation